

Fakta om Cabby De Luxe 472 årsmod 1976

Pris Lägst: 27 400 kr
 (Kristinehamn),
 högst 27 900 kr
 (Umeå) inkl moms

Tj/tot-vikt 890/1140 kg

Längd utv/inv 470/465 cm

Bredd utv/inv 210/195 cm

Bostadsyta 9,1 kvm

Höjd utv/inv 255/192 cm

Huvudutrustning:

Broms Helautomatisk påskjutbroms Kober

Elutrustning Batteri, laddare

Kylskåp Electrolux 60 lit

Värme Centralvärme Swe-Therm

Test: Cabby DL 472

Testområden	Poäng	Anmärkningar
Använt material		
● Synliga trädelar	5	
● Skymda trädelar	2	Skåpen har invändigt kvistiga furulister och flisiga mellan-sidor
● Metalldelar	5	
● Plastdelar	5	
● Stoppning dynor	5	
● Klädsel dynor	4	Obetydliga ojämnheter i väven
	26	poäng av 30 möjliga
Inredningsdelars utförande		
● Dynor	4	Obetydligt krokiga sömmar
● Bord	5	
● Väggar	5	
● Skåp, garderob utvändigt	5	
● Lådor, luckor utvändigt	3	Lådors plywoodkanter saknar kantlist - knottriga låd-kanter
● Sittbänkar utvändigt	5	
● Snickerier invändigt	1	Invändiga lister och skåp-tytor oputsade
	28	poäng av 35 möjliga
Noggrannhet i monteringen		
● Lådors och luckors Inpassning	4	Ca 2 mm breddskillnad mellan springor av samma slag
● Lådors och luckors gång	4	Lådorna kärvar något
● Skivors gång	1	Utdragsskiva gick ej att skjuta in på plats (skivan låg lös i ett skåp)
● Dynors inpassning	5	
● Fastsättning av inredningsdelar	1	Enstaka otätheter i samman-sättningar, bl a skåpstommars anslutning mot vagnsstomme. Springor mellan skåpstommar/hörnlistor (invändigt skåp) ca 1,5 mm. Mellanvägg sluter ej tätt mot vagnssida (invändigt skåp)
● Montering gängjärn och lister	1	Mycket vassa aluminiumlister på överskåpets hörn vid dörr
● Materialnötning på dynor	5	
	21	poäng av 35 möjliga
SLUTBETYG 75 poäng av 100 möjliga		




Cabbys kommentar

Vi har noterat Möbelinstituttets synpunkter och kommer att beakta dessa vid kommande konstruktionsarbeten.

Beträffande utdragsskivan måste av misstag ett utbyte med en annan vagn ha ägt rum. Normalt levereras skivan på plats och utrymmet är alltså tillräckligt.

Cabby Husvagn AB
Roger Larsson




Test: Polar 470

Testområden	Poäng	Anmärkningar
Använt material		
● Synliga trädelar	5	
● Skymda trädelar	2	Skåpen har invändigt kvistiga furulister
● Metalldelar	5	
● Plastdelar	5	
● Stoppning dynor	4	Obetydliga ojämnheter känns genom klädseln
● Klädsel dynor	4	Någon ojämnheter i väven
	25	poäng av 30 möjliga
Inredningsdelars utförande		
● Dynor	4	Obetydligt krokiga sömmar
● Bord	1	Ca 10 mm avvikelser från planhet (buktigt och vågigt). Ojämnheter mellan kantlist och skiva
● Väggar	4	Enstaka uppfällning av tapet
● Skåp, garderob utvändigt	4	Obetydlig knotrighet på ytorna
● Lådor, luckor utvändigt	4	Otät fanerfog mellan kantlist/lucka. Något knotrighet och flisiga kanter på skåpluckor. Obetydlig knotrighet på ytorna
● Sittbänkar utvändigt	4	Obetydlig knotrighet på ytorna
● Snickerier invändigt	1	Garderobskåp saknar kantlist invändigt. Samtliga enheter behandlade invändigt
	22	poäng av 35 möjliga
Noggrannhet i monteringen		
● Lådors och luckors inpassning	3	Ca 3 mm avvikelse från parallellitet hos springor. Ca 3 mm breddskillnad mellan springor av samma slag
● Lådors och luckors gång	4	Besticklådan kärvar något
● Skivors gång	4	Utdragsskiva kärvar något
● Dynors inpassning	5	
● Fastsättning inredningsdelar	1	Enstaka otätheter i samsättningar, bl a mellan garderobskåp/tvättrum samt anslutning mot vägg. Springor mellan lister/stomme upp till ca 1,5 mm (invändigt skåp)
● Montering gångjärn och lister	4	Snett idragna skruvar på luckor
● Materialnötning på dynor	1	Gångjärn förorsakar nötning på dynorna
	22	poäng av 35 möjliga
SLUTBETYG 69 poäng av 100 möjliga		

Fakta om Polar 470 årsmod 1976

Pris	25.600 kr
	inkl moms
	över hela landet
Tj/tot-vikt	890/1100 kg
Längd utv/inv	470/460 cm
Bredd utv/inv	209/195 cm
Bostadsyta	9,0 kvm
Höjd utv/inv	257/192 cm

Huvudutrustning:
Broms Helautomatisk påskjutbroms Peitz
Elutrustning Batteri, laddare
Kylskåp Electrolux 60 lit
Värme gasol/220 V
 Centralvärme Alde



Polars kommentar

Testet upplever vi som intressant. Polarvagnarnas inredning byggs med teakplywood, ett levande trämaterial som kan förändras vid olika temperaturer.

Beträffande de enskilda punkterna kan vi nämna att varje Polarvagn genomgår en grundlig kontroll tillsammans med kunden före leverans. Eventuella felaktigheter rättas då till och defekta delar byts ut.

Fel som upptäcks efter leverans kan påpekas och åtgärdas vid vår gratisinspektion inom 12 månader efter leverans.

AB Polarvagnen
 Bertil Holmqvist